



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюмени следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в сгоревшем автомобиле



24 октября 2023 года около 14 часов 57-летний водитель Газели находился в автомобиле, в котором было установлено специальное оборудование для выполнения работ по поиску мест повреждения кабельной линии. Перед началом проведения указанных работ возле трансформаторной станции, расположенной по улице Советской в городе Тюмени в автомобиле произошло возгорание технического оснащения. Мужчина погиб.

По данному факту следственным отделом по Центральному АО г. Тюмени проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшей трагедии. С целью установления всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, а также пожаро-техническая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

24 Октября 2023

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1833725>