



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели электромонтера на месторождении в Уватском районе



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требования охраны труда, совершенное [лицом](#), на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 28 марта 2022 года, около 17 часов, электромонтер 1962 г.р. нефтедобывающей компании, находясь на территории Усть-Тегусского месторождения Уватского района, при выполнении плановых работ по очистке электрооборудования, находящегося под напряжением 35 тысяч вольт., расположенного в закрытом распределительном устройстве получил электротравму, в результате которой скончался на месте происшествия через непродолжительное время.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята вся документация, представляющая интерес для следствия, допрошены сотрудники предприятия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий трудовой деятельности. Расследование продолжается.

Подразделение: следственный отдел по г. Тобольск

05 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1670646>