



## Следователями устанавливаются обстоятельства гибели мужчины



15 октября 2023 рабочий выполнял капитальный ремонт крыши десятиэтажного дома на улице Домостроителей в городе Тюмени. В какой-то момент мужчина 1981 г.р. упал с крыши на землю. От полученных травм рабочий скончался.

В настоящее время следственным отделом по Ленинскому АО г. Тюмени проводится процессуальная проверка, в ходе которой следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при проведении данного вида работ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Тюменской области

---

15 Октября 2023

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1831576>